

Direction interdépartementale des Routes
Est

Nancy, le 25 octobre 2018

Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

RN57 /RN66 - Travaux de réparation de glissières sur l'échangeur de Moulin à hauteur de Saint Nabord (88)

Le mardi 6 novembre 2018 (de 8h00 à 12h00), la direction interdépartementale des Routes de l'Est (DIR Est) va réaliser des travaux de réparation de glissières sur l'échangeur RN57/ RN66, à hauteur de Saint-Nabord.

Ces travaux entraîneront la fermeture successive des bretelles de l'échangeur de Moulin.

Une déviation sera mise en place.

La DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension. Elle leur recommande la plus grande prudence et la modération de leur vitesse aux abords des chantiers pour leur propre sécurité et celle du personnel travaillant sur la route.

Contact presse :
Suzanne Tschaeglé
Tél : 03.83.50.96.37
06 19 18 05 57



Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Tél. : 33 (0) 3 83 50 96 37 – fax : 33 (0) 3 83 32 39 64
BP 82120 – 10 et 16 promenade des Canaux
54021 Nancy cedex