

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nancy, le 03/09/24

RN59 – Réparation de dispositifs de retenue à hauteur de la sortie Gerbéviller (54) par la DIR Est

Le jeudi 19 septembre de 8h à 12h, la direction interdépartementale des Routes 'Est (DIR Est), pour le compte de l'État, va procéder à des travaux de réparation de glissières au niveau de la bretelle de sortie de l'échangeur de Gerbéviller dans le sens Lunéville vers Saint Dié.

Ces travaux entraîneront une fermeture de la bretelle de sortie ainsi que de l'aire de repos de la Jetée de Pierre.

Sur cette matinée les usagers venant de Lunéville et souhaitant emprunter la bretelle de sortie vers Gerbéviller auront à suivre une déviation qui les amènera à continuer jusqu'à l'échangeur suivant où ils pourront faire demi-tour.

Cette déviation sera signalée et jalonnée sur son itinéraire.

**Consciente des désagréments liés à ce chantier,
la DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension.
Elle leur recommande la plus grande prudence
et la modération de leur vitesse sur les déviations.**

Contact presse :

Bureau Management et Communication
communication.dir-est@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 06 19 18 05 57 / 06 42 52 55 60