

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nancy, le 9 octobre 2025

RN57 – Fermeture de bretelles dans les échangeurs n°53 et n°54 de la rocade de Besançon (25)

Durant la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre 2025, de 21h00 à 5h00, la direction interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l'État, va procéder à des travaux de réfection de la chaussée de la RN57, dans le sens Vesoul → Besançon, au niveau des échangeurs n°53 (École-Valentin) et n°54 (Pirey).

Ces travaux seront réalisés sous fermeture des bretelles suivantes :

- **Échangeur n°53 (École-Valentin)**, bretelle de sortie de la RN57, en direction de "A36" et bretelle entrante sur la RN57, en direction de "Besançon", depuis le giratoire dénivelé, en provenance de l'A36 et/ou de la RD108 ;
- **Échangeur n°54 (Pirey)**, bretelle de sortie de la RN57, en direction de "Pirey - RD75".

Des déviations seront mises en place pour pallier ces fermetures de bretelles.

Pour une route et un chantier plus sûrs, la DIR Est remercie les conducteurs de leur patience.
Elle leur recommande la plus grande prudence en modérant leur vitesse
et en respectant la signalisation de chantier.
Ensemble, protégeons les hommes et les femmes qui travaillent sur ce chantier.

Contact presse :
Bureau Management et Communication
communication.dir-est@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 06 19 18 05 57 / 06 61 85 18 66